

Sicherheitswarnung

CLICK-Verschlüsse in Auffanggurte

Februar 2016

Sehr geehrte Kunden,

unser Lieferant für CLICK-Verschlüsse hat eine Sicherheitswarnung herausgegeben. Bei einer Schnalle von 2 Millionen (0.000005% ist eine fehlerhafte Vernietung aufgetreten. Betroffen sind folgende Produktgruppen die vor dem 15.02.2016 ausgeliefert wurden:

Gurtserien STRIPE BASIC, STRIPE COMFORT,
Auffanggurte VISION, ENERGY, FS3 CLICK, IRS QLOCK, RS QLOCK, SUBDIVO CLICK,

Von Seiten der österreichischen Behörden wird das Risiko für so gering eingeschätzt, dass keine offizielle Gefahrenmeldung veröffentlicht wird. Wir möchten sie dennoch informieren und Ihnen die Möglichkeit bieten anhand der beigefügten Prüfanleitung Ihre Auffang- und Rettungsgurte zu überprüfen.

Da alle Auffang- und Rettungsgurte jährlich durch einen Sachkundigen und vor dem Einsatz durch den Benutzer überprüft werden müssen, ist das Risiko einer fehlerhaften Schnalle ebenfalls stark verringert.

Auffanggurte mit fehlerhaften Schnallen entziehen Sie bitte umgehend der Benutzung und setzen sich mit BORNACK in Verbindung.

BORNACK hat die interne Qualitätssicherung um diese Prüfung erweitert, so dass Sie sich auch in Zukunft auf die gewohnte BORNACK Qualität verlassen können.

Wir bedauern diese Mitteilung.

Falls Sie Rückfragen haben steht Ihnen unser BORNACK-Team unter
Tel. +49 (0)7062 / 269 000-0 oder unter info@bornack.de jederzeit gern zur Verfügung.

