



Sicherheitswarnung

Falldämpfer ABSORBICA - 19/05/2011

Betrifft alle Falldämpfer des Typs ABSORBICA die Petzl **bis zur Seriennummer 11137****** hergestellt hat.
Referenznummern: L57, L58, L58 MGO, L59, L59 MGO, L59 69, L70120 YG, L70150 IM, L70150 YM, L70150 I, L70150 Y, L70150 YM

In Folge eines Unfalles, der sich am Donnerstag, 5. Mai 2011 an einem Klettersteig ereignet hatte, wurde von uns als Vorsichtsmaßnahme ein erster Aufruf zur Überprüfung veröffentlicht. Dieser Aufruf zur Überprüfung betraf die Produkte SCORPIO L60 und L60 CK bis zum Fertigungsmonat März 2005.

Unsere Informationen und Analysen zeigten jedoch, daß der Fabrikationsprozess der Aufreißfalldämpfer einen Schwachpunkt aufweist, der den Fehler (Fehlen einer Sicherheitsnaht) erklären könnte, der den Unfall verursacht hat.

In der Konsequenz dessen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieses Fehlers sehr gering ist, haben wir folgende Entscheidungen getroffen:

1- Vorübergehend die Produktion aller Verbindungsmittel mit Aufreißfalldämpfer einzustellen.

2- Vorübergehend den Verkauf der SCORPIO und ABSORBICA Verbindungsmittel mit Falldämpfer einzustellen, um die Lagerbestände zu überprüfen.

3- Für die Falldämpfer ABSORBICA die für den gewerblichen Gebrauch bestimmt sind, wird eine sofortige Sicherheitswarnung an die Kunden versendet mit dem Aufruf, die Produkte nach der außerordentlichen Prüfroutine zu überprüfen.



Wenn Sie einen Falldämpfer vom Typ ABSORBICA besitzen, fordern wir Sie auf:

- **die Benutzung unverzüglich einzustellen!**
- **Ihren Falldämpfer ABSORBICA mit Hilfe der außerordentlichen Prüfroutine zu überprüfen** (www.petzl.com),
- **die Prüfergebnisse und kontrollierten Mengen sodann bitte an Ihren Petzl Distributor zu senden.** (www.petzl.com)

Wenn Sie Schwierigkeiten oder Zweifeln bei der Umsetzung dieser Maßnahmen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Petzl Distributor.

(zu finden unter «contact» auf www.petzl.com)

Die Falldämpfer mit integriertem Verbindungsmittel ASAP'SORBIC sind nicht von diesem Aufruf zur Überprüfung betroffen. Sie können diese unter Beachtung der in der Gebrauchsanweisung enthaltenen Gebrauchs- Wartungs- und Überprüfungshinweise benutzen (verfügbar unter www.petzl.com).